


Faillites.info

Liquidation – Cessions d'affaires & valorisations d'actifs industriels

Contrôle de l'état du véhicule

Société:	KLIEMO	Numéro de plaque :	1-VCV-797
Marque:	Mercedes	Numéro de châssis :	WDB9106331P023889
Modèle:	Sprinter	Date de première mise en circulation :	27-09-2018
Type:	KL3A	Nombre de kilomètres :	388115 KM
Carburant:	Diesel	Couleur :	Grise
Puissance:	100	Certificat d'immatriculation :	Oui
Norme euro :	Euro6c	Certificat de conformité :	Oui

		Griffes		Rouille		Coups		Autres
		- 25 mm	+ 25 mm	- 25 mm	+ 25 mm	- 25 mm	+ 25 mm	
1	Pare-choc avant							
2	Calandre							
3	Capot							
4	Pare-brise av.							
5	Phare avant G							
6	Phare avant D							
7	Aile avant G							
8	Aile avant D							
9	Rétroviseur G							
10	Rétroviseur D							
11	Toit							
12	Porte avant G							
13	Porte avant D							
14	Bas de caisse G							Manque cache
15	Bas de caisse D							
16	Porte arrière G							
17	Porte arrière D						x	
18	Pare-brise ar.							
19	Coffre		x					
20	Aile arrière G							
21	Aile arrière D						x	Manque cache
22	Phare ar. G							
23	Phare ar. D							
24	Pare-choc arrière		x				x	



		État			
		Très bon	Bon	Moyen	Mauvais
25	Pneu av. G	x			
26	Pneu av. D	x			
27	Pneu ar. G	x			
28	Pneu ar. D	x			

État général du véhicule :	État			
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais
		x		

Remarques : Bon état général

Nombre de clés : 2

Remarques contrôle technique : Voir photo